

1)

Keckbronnenweg 1/090/008 – 1/080/010

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 40%

Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung

gg 0,3m Kalkablagerungen 40%



2)

Keckbronnenweg 1/090/012

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 40%, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung

Abbruch der Inspektion, Kalkablagerungen, Wasserrückstau



3)

Keckbronnenweg 1/090/014 – 1/090/016

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 60%, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung

Abbruch der Inspektion, Kalkablagerungen, Wasserrückstau



4)

Keckbronnenweg 1/090/016 – 1/090/018

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 15%

Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



5)

Keckbronnenweg 1/090/018 – 1/090/020

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 40%

Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung

gg 0,0m Kalkablagerungen 40%



6)

Keckbronnenweg 1/090/020 – 1/090/021

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 40%

Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



7)

Keckbronnenweg 1/096/010 – 1/090/016

Lage: Anliegerstraße

in 0,5m Kalkablagerungen 20%, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



8)

Keckbronnenweg 1/097/001 – 1/090/014

Lage: Anliegerstraße

in 0,0m Kalkablagerungen 30%, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



9)

Keckbronnenweg 3/070/006 – 3/070/008

Lage: Anliegerstraße

gg 24,3m Kalkablagerungen im Anschlussbereich, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



10)

Keckbronnenweg 3/070/008 – 3/070/010

Lage: Anliegerstraße

in 5,5m Kalkablagerungen im Anschlussbereich, Vermutlich Ablagerungen in der gesamten Haltung



11)

Roßtrieb 1/1050/002 – 1/1050/004

Lage: Anliegerstraße

in 34,5m Kalkablagerungen ca. 50%



gg 0,0 Kalkablagerungen ca. 50%

Gegenseite nicht erreicht, Kalkablagerung



12)

Roßtrieb 1/1050/004 – 1/1050/006

Lage: Anliegerstraße

in Kalkablagerungen ca. 40% in der gesamten Haltung



13)

Roßtrieb 1/1050/006 – 1/1050/008

Lage: Anliegerstraße

in Kalkablagerungen ca. 40% in der gesamten Haltung



14)

Roßtrieb 1/1050/008 – 1/1050/010

Lage: Anliegerstraße

in Kalkablagerungen ca. 40%



15)

Uracher Straße 1/096/009 – 1/096/009A

Lage: Ortsdurchfahrt

in 0,0m Kalkablagerungen ca. 25%



16)

Uracher Straße 1/096/009A – 1/096/010

Lage: Ortsdurchfahrt

gg 8,0m Kalkablagerungen ca. 25%



17)

Uracher Straße 1/1040/012 – 1/1040/014

Lage: Ortsdurchfahrt

gg 17,0 – 22,0m Ablagerungen ca. 40%

Pos: 3 - 9; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 50%



18)

Uracher Straße 1/1041/004 – 1/1041/006

Lage: Ortsdurchfahrt

in 0,0m Kalkablagerungen



gg 0,0m Kalkablagerungen



19)

Uracher Straße 1/1041/006 – 1/1040/016

Lage: Ortsdurchfahrt

in 0,0m Kalkablagerungen 30%

Abbruch der Inspektion, Kalkablagerungen



20)

Ziegelhütte 1/1051/006 – 1/1051/008

Lage: Anliegerstraße

in 0,5 Kalkablagerung ca. 25%

